# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA



N. versione: 7.0

Data di pubblicazione: 22-febbraio-2016 Data di revisione: 09-giugno-2023 Data di sostituzione: 04-maggio-2022

# SEZIONE 1. identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome della sostanza Colofonia

Nome commerciale della

sostanza

SYLVAROS™ NCY

Numero di identificazione

650-015-00-7 (Numero d'indice)

Numero di registrazione

01-2119480418-32-0008

Sinonimi Numero SDS Nessuno. 8567

Codice prodotto

200000000088

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati

Produzione della sostanza. Formulazione di preparati. Distribuzione della sostanza. Uso come prodotto intermedio. Impieghi nei rivestimenti. Impiego in laboratori. Produzione di polimeri. Lavorazione polimerica. Produzione e lavorazione della gomma. Uso come combustibile. Produzione di carta e prodotti della carta.

1 TOGGETOTI

Usi sconsigliati Non noto

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome della Società

Kraton Chemical B.V.

Indirizzo

Transistorstraat 16, 1322 CE Almere, i Paesi Bassi

Telefono

+31 36 546 2800

Indirizzo e-mail

regulatory.eu@kraton.com EU NCEC +44 1865 407 333

1.4. Numero telefonico di emergenza

Ū

112 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni

sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Austria Centro nazionale di

informazioni sui veleni

+431 406 4343 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di

emergenza).

Belgio Centro nazionale di

controllo dei veleni

Generale nell'UE

070 245 245 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di  $\,$ 

emergenza).

**Bulgaria Centro nazionale** 

di informazioni

tossicologiche

+359 2 9154 233 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di

emergenza).

Croazia Centro antiveleni

+385 1 2348 342 (Orari di funzionamento non forniti. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il

sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

servizio di emergenza).

Cipro Centro Antiveleni

1401 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni

Repubblica Ceca Centro nazionale di informazioni

sui veleni

+420 224 919 293 o +420 224 915 402 (Orari di funzionamento non forniti. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere

disponibili per il servizio di emergenza).

Danimarca Centro nazionale di controllo dei veleni

+45 82 12 12 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Estonia Centro nazionale di informazioni sui veleni

16662 o all'estero: (+372) 626 9390 (Dal lunedì alle 9.00 al sabato alle 9.00 (chiuso la domenica e le festività nazionali). Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Finlandia Centro nazionale di informazioni sui veleni

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

(09) 471 977 (diretto) o (09) 4711 (centralino) (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Francia Centro nazionale di controllo dei veleni

Numero ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Grecia Numero di telefono del centro di informazione sui veleni

(0030) 2107793777 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Ungheria Numero telefonico di emergenza nazionale +36-80-201-199 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Islanda Centro Antiveleni

(+354) 543 2222 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Lettonia Assistenza medica urgente

113

Lettonia Centro antiveleni e di informazione sui farmaci +371 67042473 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Lituania Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 o +37068753378 (Orari di funzionamento non forniti. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Malta Dipartimento incidenti ed emergenze 2545 4030 (Orari di funzionamento non forniti. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Paesi Bassi Centro nazionale di informazioni sui veleni (NVIC) NVIC: +31 (0)88 755 8000 (Solo allo scopo di informare il personale medico nei casi di intossicazioni acute)

Norvegia Centro norvegese di informazioni sui veleni 22 59 13 00 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Portogallo Centro Antiveleni 800 250 250 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Romania Biroul RSI si Informare Toxicologica 021.318.36.06 (Disponibile 8.00-15.00. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza)

Slovacchia Centro nazionale di informazioni tossicologiche +421 2 5477 4166 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Spagna Centro di informazione tossicologica + 34 91 562 04 20 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Svezia Centro nazionale di informazioni sui veleni

112 - e chiedere informazioni sui veleni (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

Svizzera Tox Info Suisse

145 (Disponibile 24 ore su 24. Le schede dei dati di sicurezza o le informazioni sul prodotto potrebbero non essere disponibili per il servizio di emergenza).

# SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

La sostanza è stata valutata e/o sottoposta a test per verificare l'assenza di pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e a essa si applica la sequente classificazione.

#### Classificazione a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche

Pericoli per la salute

Sensibilizzazione cutanea Categoria 1 H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

# Etichettatura a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche

Contiene: Colofonia

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

8567 N. versione: 7,0 Data di revisione: 09-qiugno-2023 Data di pubblicazione: 22-febbraio-2016

reazione allergica cutanea.

#### Pittogrammi di pericolo



**Avvertenza** Attenzione

Indicazioni di pericolo

Può provocare una reazione allergica cutanea. H317

Consigli di prudenza

Prevenzione

Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P261

Indossare guanti protettivi. P280

Reazione

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P302 + P352 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P362 + P364

In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P333 + P313

Non conosciuto. **Immagazzinamento** 

**Smaltimento** 

Smaltire il prodotto/recipiente in ottemperanza alle norme locali/regionali/inazionali/internazionali. P501

Informazioni supplementari

sulle etichette

Nessuno.

Può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione. Questa miscela non 2.3. Altri pericoli

contiene sostanze considerate vPvB/PBT secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XIII. Il prodotto non contiene componenti identificati come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino ai sensi dell'articolo 57, lettera f) del Regolamento REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo

0.1%.

# SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1. Sostanze

Informazioni generali

Denominazione chimica	%	Numero CAS / Numero CE	Numero di registrazione REACH	Numero della sostanza	Nota
Colofonia	100	8050-09-7 232-475-7	01-2119480418-32-0036 01-2119480418-32-0001 01-2119480418-32-0002 01-2119480418-32-0008	650-015-00-7	
Classificazio	one: Skin Sens	1·H317			

#### Elenco di eventuali abbreviazioni e simboli usati sopra

#: Per questa sostanza sono stati fissati a livello dell'Unione limiti d'esposizione sul luogo di lavoro.

M: Fattore moltiplicatore

PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.

vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile.

Il testo completo di tutte le indicazioni H è visualizzato nella sezione 16. Commenti sulla composizione

# **SEZIONE 4. Misure di primo soccorso**

Informazioni generali Assicurarsi che il personale medico sia al corrente dei materiali coinvolti, e prenda le necessarie

precauzioni per proteggersi. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione Muovere all'aria fresca. Chiamare un medico se i sintomi compaiono o sono persistenti.

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle con acqua e sapone. In caso Cutanea

di eczema o altri disturbi alla pelle: consultare un medico e portare con sé queste istruzioni.

Contatto con gli occhi Non sfregare gli occhi. Sciacquare con acqua. Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione

persistente.

Ingestione Sciacquare la bocca. Contattare un medico se si verificano dei sintomi.

4.2. Principali sintomi ed Le polveri possono irritare gli occhi, la pelle e il tratto respiratorio. Può provocare una reazione

effetti, sia acuti che ritardati

allergica cutanea. Dermatiti. Sfogo.

4.3. Indicazione dell'eventuale Prendere tutte le misure generali di supporto e curare in funzione dei sintomi. Mantenere la vittima sotto osservazione. I sintomi possono essere ritardati. necessità di consultare

immediatamente un medico e di trattamenti speciali

# **SEZIONE 5. Misure antincendio**

Può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione. Può formare Pericolo generale d'incendio

concentrazioni di polveri combustibili nell'aria.

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Nebbia d'acqua. Schiuma. Sostanza chimica secca in polvere. Anidride carbonica (CO2).

Applicare i mezzi di estinzione con cautela, per evitare di creare polvere in sospensione nell'aria.

Mezzi di estinzione non

idonei

Non usare un getto d'acqua come mezzo di estinzione perché estenderebbe l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Concentrazioni elevate di polvere sospesa in aria possono formare miscugli esplosivi con l'aria. Le cariche elettrostatiche generate dallo syuotamento della confezione in. o accanto a. un vapore infiammabile possono provocare un incendio improvviso. In caso d'incendio possono crearsi gas nocivi. Durante la decomposizione, questo prodotto emette ossido di carbonio, anidride carbonica e/o idrocarburi a basso peso molecolare.

## 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi In caso d'incendio indossare autorespiratore e indumenti protettivi completi.

Procedure speciali per l'estinzione degli incendi In caso d'incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Indossare adequati indumenti di protezione. Spostare i contenitori dall'area dell'incendio se tale spostamento può essere compiuto senza

Metodi specifici

Usare procedure antincendio standard e considerare i pericoli degli altri materiali coinvolti.

#### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

## 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Indossare attrezzature di protezione personale adequate.

Per chi interviene direttamente

Allontanare il personale non necessario.

6.2. Precauzioni ambientali

Vietato scaricare in fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica Eliminare tutte le fonti di accensione (non fumare, evitare scintille, razzi, torce o fiamme nelle aree circostanti). Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Evitare la dispersione di polveri nell'aria (ossia: pulire le polveri impolverate con aria compressa). Il prodotto non è miscibile con acqua e si sedimenta in ambienti acquatici. Fermare il flusso del materiale, se ciò è possibile senza rischio.

Fuoriuscite di grandi dimensioni: bagnare con acqua e arginare per il successivo smaltimento. Spalare il materiale in un contenitore per rifiuti. Una volta recuperato il prodotto, sciacquare l'area con acqua.

Versamenti di piccole dimensioni: Spazzare o aspirare quanto riversato e mettere in un contenitore adequato previsto per l'eliminazione.

Non immettere prodotti fuoriusciti nei contenitori originali per il loro riutilizzo

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Non conosciuto.

# SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

## 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ridurre al minimo la generazione e l'accumulo di polvere. Evitare il depositarsi di guantità significative di materiale, specie su superfici orizzontali, perché esso può andare in sospensione nell'aria formando nubi di polveri combustibili e contribuendo a esplosioni secondarie. Istituire procedure di pulizia di routine per impedire che le polveri si accumulino sulle superfici. Le polveri secche possono caricarsi di elettricità statica per effetto dell'attrito che si sviluppa durante le operazioni di trasferimento e miscelazione. Adottare adeguate misure precauzionali, quali il collegamento a massa ed equipotenziale, o l'uso di atmosfere inerti. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare. Ventilazione di scarico localizzata e generale a prova di esplosione Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Evitare l'esposizione prolungata. Indossare attrezzature di protezione personale adequate. Non disperdere nell'ambiente. Osservare le norme di buona igiene industriale. Attenersi a tutte le precauzioni riportate sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta del prodotto anche dopo aver svuotato il contenitore in quanto questo potrebbe ritenere residui del prodotto stesso. Può incendiarsi (con una fonte di calore sufficiente) se diffuso come film sottile o assorbito da un materiale poroso o

Materiali porosi come stracci, carta, isolanti o argilla biologica possono bruciare spontaneamente se bagnati con questo materiale e poi riscaldati.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Conservare a pressione e temperatura ambiente.

7.3. Usi finali particolari Non conosciuto.

# SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

## 8.1. Parametri di controllo

Ulteriori componenti	rdinance (GwV), BGBI. II, no. 184/2001 Tipo	Valore	Forma
Polvere	Breve termine	20 mg/m3	Frazione inalabile.
		10 mg/m3	Frazione respirabile.
	MAK	5 mg/m3	Frazione respirabile.
		10 mg/m3	Frazione inalabile.
Belgio. Valori limite d'esposi: Ulteriori componenti	zione Tipo	Valore	Forma
Polvere	TWA (Media	3 mg/m3	Frazione respirabile.
	ponderata nel tempo)	10 mg/m3	Frazione inalabile.
	ento sulla protezione dei lavoratori conti ologici, Allegato I (NN 91/2018) e success Tipo	ro l'esposizione a sosta	
	<u> </u>		
Colofonia (CAS 8050-09-7)	- MAK	0,05 mg/m3	Fumo.
	Breve termine	0,15 mg/m3	Fumo.
Repubblica Ceca. OEL. Decre Componenti	eto governativo 361 Tipo	Valore	Forma
Colofonia (CAS 8050-09-7)	TWA (Media ponderata nel tempo)	1 mg/m3	Polvere , Fumo , inhalable aerosol fractio
Finlandia Ulteriori componenti	Tipo	Valore	
Polvere	TWA (Media	5 mg/m3	
	ponderata nel tempo)	10 mg/m3	
_	a (VLEP) per esposizione professionale a	a sostanze chimiche in	Francia, INRS ED 984
Componenti	Тіро	Valore	
Colofonia (CAS 8050-09-7)	VME	0,1 mg/m3	
Stato normativo: Lim	ite indicativo (VL)		
Ulteriori componenti	Tipo	Valore	Forma
Polvere	VME	5 mg/m3	Frazione respirabile.
Stato normativo: Reg	golamento obbligatorio (VRC)		
State normative. Box	relemente abbligatorio (VPC)	10 mg/m3	Frazione inalabile.
	golamento obbligatorio (VRC) (OEL raccomandati).  Commissione per l	le indagini sui rischi pe	r la salute dei composti
chimici nell'ambiente di lavoi Ulteriori componenti		Valore	Forma
	Tipo		
Polvere	TWA (Media ponderata nel tempo)	4 mg/m3	Polvere inalabile.
Germania. TRGS 900, Valori I Ulteriori componenti	limite in aria ambiente nel luogo di lavoro Tipo	o Valore	Forma
Polvere	AGW	10 mg/m3	Frazione inalabile.
		1,25 mg/m3	Formion a manipulation
		1,20 1119/1110	Frazione respirabile.
Islanda. OEL. Regolamento 3	90/2009 sui Limiti di inquinamento e mis		Frazione respirabile.  amento sul luogo di lavoro
slanda. OEL. Regolamento 3 e successive modifiche	90/2009 sui Limiti di inquinamento e mis Tipo		·
slanda. OEL. Regolamento 3 e successive modifiche Ulteriori componenti	<b>Tipo</b> TWA (Media	sure per ridurre l'inquin	amento sul luogo di lavoro
slanda. OEL. Regolamento 3 e successive modifiche Ulteriori componenti	Tipo	sure per ridurre l'inquina	amento sul luogo di lavoro Forma
Islanda. OEL. Regolamento 3 e successive modifiche Ulteriori componenti Polvere Irlanda. Limiti di esposizione	Tipo  TWA (Media ponderata nel tempo)  professionale	Valore 5 mg/m3 10 mg/m3	Forma Polvere respirabile.
Islanda. OEL. Regolamento 3 e successive modifiche Ulteriori componenti Polvere Irlanda. Limiti di esposizione Componenti	Tipo  TWA (Media ponderata nel tempo)  professionale Tipo	Valore 5 mg/m3 10 mg/m3 Valore	Forma Polvere respirabile.
Islanda. OEL. Regolamento 3 e successive modifiche Ulteriori componenti Polvere Irlanda. Limiti di esposizione Componenti	Tipo  TWA (Media ponderata nel tempo)  professionale Tipo  Breve termine	Valore 5 mg/m3 10 mg/m3 Valore 0,15 mg/m3	Forma Polvere respirabile.
	Tipo  TWA (Media ponderata nel tempo)  professionale Tipo	Valore 5 mg/m3 10 mg/m3 Valore	Forma Polvere respirabile.

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

Irlanda. Limiti di esposizione professiona Ulteriori componenti	Tipo	Valore	Forma
Polvere	TWA (Media ponderata nel tempo)	4 mg/m3	Polvere respirabile.
	penderata ner tempe,	10 mg/m3	Polvere inalabile totale
talia. Limiti di esposizione professionale Componenti	Tipo	Valore	Forma
Colofonia (CAS 8050-09-7)	TWA (Media ponderata nel tempo)	0,001 mg/m3	Frazione inalabile.
Lettonia. OEL. Valori limite di esposizione Componenti	professionale di sostanze ch Tipo	nimiche nell'ambiente ( Valore	di lavoro
Colofonia (CAS 8050-09-7)	TWA (Media ponderata nel tempo)	4 mg/m3	
Ulteriori componenti	Тіро	Valore	Forma
Polvere	TWA (Media ponderata nel tempo)	5 mg/m3	Polveri.
Lituania. OEL. Valori limite per le sostanzo Ulteriori componenti	e chimiche, Requisiti generali Tipo	i Valore	Forma
Polvere	TWA (Media ponderata nel tempo)	5 mg/m3	Frazione respirabile.
		10 mg/m3	Frazione inalabile.
Paesi Bassi Ulteriori componenti	Tipo	Valore	Forma
Polvere	TWA (MAC)	5 mg/m3	Polvere respirabile.
		10 mg/m3	Polvere totale.
Norvegia. Norme amministrative per conta Componenti	aminanti nel luogo di lavoro Tipo	Valore	
Colofonia (CAS 8050-09-7)	TLV	0,1 mg/m3	
Romania. OEL. Protezione dei lavoratori c Componenti	dall'esposizione a sostanze ch Tipo	nimiche nel luogo di la Valore	voro
Colofonia (CAS 8050-09-7)	TWA (Media ponderata nel tempo)	0,1 mg/m3	
Slovacchia. OEL. Regolamento N. 300/200 Ulteriori componenti	17 relativo alla tutela della salı Tipo	ute durante il lavoro co Valore	on agenti chimici Forma
Polvere	TWA (Media ponderata nel tempo)	10 mg/m3	Polveri.
Slovenia. OEL. Regolamenti concernenti I chimiche durante il lavoro (Gazzetta uffici	a protezione dei lavoratori da		posizione a sostanze
Ulteriori componenti	Тіро	, Valore	Forma
Polvere	TWA (Media ponderata nel tempo)	10 mg/m3	Frazione inalabile.
		1,25 mg/m3	Frazione respirabile.
	ale		
	Tipo	Valore	Forma
Ulteriori componenti		Valore 3 mg/m3	Forma Frazione respirabile.
Ulteriori componenti	Tipo TWA (Media		
Ulteriori componenti Polvere Suiza.SUVA Valore limite sul posto di lavo	Tipo TWA (Media ponderata nel tempo)	3 mg/m3	Frazione respirabile.
Ulteriori componenti Polvere Suiza.SUVA Valore limite sul posto di lavo Ulteriori componenti	Tipo  TWA (Media ponderata nel tempo)  oro Tipo  TWA (Media	3 mg/m3 10 mg/m3	Frazione respirabile. Frazione inalabile.
Ulteriori componenti Polvere Suiza.SUVA Valore limite sul posto di lavo Ulteriori componenti	Tipo  TWA (Media ponderata nel tempo)  oro Tipo	3 mg/m3 10 mg/m3 <b>Valore</b>	Frazione respirabile. Frazione inalabile. Forma
Spagna. Limiti di esposizione professiona Ulteriori componenti  Polvere  Suiza.SUVA Valore limite sul posto di lavo Ulteriori componenti  Polvere  Regno Unito. Limiti di esposizione sul pos Componenti	Tipo  TWA (Media ponderata nel tempo)  oro Tipo  TWA (Media ponderata nel tempo)	3 mg/m3 10 mg/m3  Valore 3 mg/m3	Frazione respirabile. Frazione inalabile.  Forma  Polvere respirabile.

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

Componenti	Tipo	Valore	Forma
	TWA (Media ponderata nel tempo)	0,05 mg/m3	Fumo.
Ulteriori componenti	Tipo	Valore	Forma
Polvere	TWA (Media ponderata nel tempo)	4 mg/m3	Polvere respirabile.
		10 mg/m3	Polvere inalabile.

Valori limite biologici

Nessun valore limite biologico di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.

Procedure di monitoraggio

raccomandate

Seguire le procedure standard di monitoraggio.

#### Livelli derivati senza effetto (DNEL)

Lavo	

Pre

Componenti	Valore	Fattore di valutazione	Nota
Colofonia (CAS 8050-09-7)			
Lungo termine, Locale, Inalazione Lungo termine, Sistemico. Dermico	10 mg/m3 2,131 mg/kg di peso corporeo/giorno	100	Tossicità a dose ripetuta
Popolazione generale			
Componenti	Valore	Fattore di valutazione	Nota
Colofonia (CAS 8050-09-7)			
Lungo termine, Sistemico, Orale	1,065 mg/kg di peso corporeo/giorno	200	Tossicità a dose ripetuta
Lungo termine, Sistemico. Dermico	1,065 mg/kg di peso corporeo/giorno	200	Tossicità a dose ripetuta
evedibili concentrazioni prive di effetti (PNEC	<b>;</b> )		
Componenti	Valore	Fattore di valutazione	Nota
Colofonia (CAS 8050-09-7)			
Acqua dolce Acqua marina Sedimenti (acqua del mare) Sedimenti (acqua dolce)	0,002 mg/l 0 mg/l 0,001 mg/kg 0,007 mg/kg	1000 10000	
STP (Impianto di trattamento delle acque reflue)	1000 mg/l	10	

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

# Controlli tecnici idonei

Terreno

Ventilazione di scarico localizzata e generale a prova di esplosione È consigliabile adottare una buona ventilazione generale (tipicamente 10 ricambi d'aria all'ora). Le velocità di ventilazione devono corrispondere alle condizioni operative. Se applicabile, utilizzare recinzioni per il processo, ventilazione di scarico locale o altri controlli ingegneristici per mantenere i livelli delle polveri in aria al di sotto dei limiti di esposizione consigliati. Se non sono stati stabiliti limiti di esposizione, mantenere i livelli di polvere emessa nell'aria un livello accettabile.

#### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

0 mg/kg

Informazioni generali

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. L'attrezzatura protettiva personale deve essere scelta conformemente alle norme CEN e insieme al fornitore dell'attrezzatura protettiva personale.

Protezione degli occhi/del

volto

Si raccomanda l'uso di una visiera protettiva. Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhiali di copertura).

Protezione della pelle

#### - Protezione delle mani

Indossare appositi quanti resistenti agli agenti chimici. Durante la manipolazione di materiale caldo, usare dei quanti resistenti al calore. La scelta di un quanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro. Per scegliere i quanti più adatti chiedere consiglio al fornitore dei quanti che può dare informazioni relative alla durata limite del loro materiale costitutivo. Indossare quanti adequati, testati secondo EN347. I quanti raccomandati includono quelli di gomma, quelli al neoprene, quelli al nitrile e quelli viton. In caso di contatto continuo, si raccomanda l'uso di quanti con tempo di permeazione superiore a 240 minuti, preferibilmente > 480 minuti. Si consiglia l'uso delle stesso tipo di guanti per una protezione a breve termine/antischizzo. Tuttavia, tenere presente che quanti adequati con questo livello di protezione potrebbero non essere disponibili; in questo caso, può essere accettabile un tempo di permeazione inferiore, a condizione che si seguano appropriati regimi di manutenzione e sostituzione. Lo spessore dei guanti deve essere generalmente maggiore di 0,35 mm. Questo è solo un consiglio. Potrebbe non essere appropriato per tutti i luoghi di lavoro. Non deve essere considerato come approvato per qualsiasi scenario d'uso specifico. Prima dell'uso, è necessario effettuare una valutazione dei pericoli per verificare l'adequatezza dei guanti agli ambienti di lavoro e ai processi lavorativi specifici.

- Altro

Indossare appositi indumenti resistenti agli agenti chimici. Si consiglia di utilizzare un grembiule impenetrabile.

Protezione respiratoria

Se i controlli ingegneristici non mantengono le concentrazioni di polveri emesse nell'aria sotto i limiti di esposizione consigliati (se possibile) o sotto un livello accettabile (nei paesi in cui i limiti di esposizione non sono stati definiti), occorre un respiratore approvato.

Pericoli termici

Indossare opportuni indumenti termoprotettivi, quando necessario.

Misure d'igiene

Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle mani dopo aver maneggiato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro e l'equipaggiamento di protezione per rimuovere agenti contaminanti. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Utilizzare buone pratiche di igiene nel maneggiamento di questo materiale, incl'uso il cambio e il lavaggio degli indumenti dopo l'uso. Disfarsi di scarpe e di altri articoli contaminati di pelle.

Controlli dell'esposizione ambientale

Il responsabile ambientale deve essere informato di tutte le emissioni importanti. Le emissioni derivanti dalla ventilazione o dall'apparecchiatura utilizzata nel processo lavorativo devono essere controllate per garantire che rispettino i requisiti della legislazione sulla protezione ambientale. Potrebbero essere necessari torri di lavaggio dei fumi, filtri o modifiche ingegneristiche dell'apparecchiatura utilizzata nel processo per ridurre le emissioni a livelli accettabili.

# SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisicoSolido.FormaSolido.ColoreAmbra.OdoreColofonia

Punto di fusione/punto di

congelamento

> 66,5 - < 93,4 °C (> 151,7 - < 200,12 °F)

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione >300 °C (>572 °F) (Colofonia )

Infiammabilità Non conosciuto.

Punto di infiammabilità 221,0 °C (429,8 °F) Vaso aperto Cleveland (Cleveland Open Cup, COC)

201,0 °C (393,8 °F) valutato

Temperatura di autoaccensione 310 °C (590 °F) (Colofonia di tallolio )

Temperatura di decomposizione

Non conosciuto.

pH Viscosità cinematica

Non conosciuto.

Non conosciuto.

Solubilità

**Solubilità (in acqua)** 0,9 mg/l at 20°C.; Data is for similar product. **Coefficiente di ripartizione** > 1,9 - < 7,7 a 30°C.; Data is for similar product.

(n-ottanolo/acqua) (valore logaritmico)

> 1,9 - < 7,7 a 30 C.; Data is for similar product.

Tensione di vapore

4 hPa valutato

<0,001 mm Hg a 20 °C

Densità e/o densità relativa

**Densità** 1050,00 kg/m3 a 20 °C

**Densità relativa** 1,05 a 25°C/25°C (ACQUA= 1)

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

Densità di vapore Non conosciuto. Caratteristiche delle particelle Non conosciuto.

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle

classi di pericoli fisici

Non sono disponibili informazioni supplementari pertinenti.

# 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Famiglia chimica Colofonia di tallolio Costante di dissociazione Non disponibile 0 appr., (n-BuAc=1) Velocità di evaporazione Percentuale volatile 0 % by weight, valutato Punto di rammollimento 75 °C (167 °F) Ring & Ball

Percentuale solidi in peso 100 %

#### SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività Il prodotto è stabile e non reattivo nelle normali condizioni d'uso, conservazione e trasporto.

Il materiale è stabile in condizioni normali. 10.2. Stabilità chimica

10.3. Possibilità di reazioni

10.4. Condizioni da evitare

pericolose

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

Forti agenti ossidanti. Conservare lontano da calore, scintille e fiamme libere. Contatto con materiali non compatibili. Ridurre al minimo la generazione e l'accumulo di polvere.

Forti agenti ossidanti. 10.5. Materiali incompatibili

10.6. Prodotti di

decomposizione pericolosi

Durante la decomposizione, questo prodotto emana un fumo denso e acre, carico di biossido e

monossido di carbonio, acqua e altri derivati della combustione.

# **SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**

Informazioni generali L'esposizione professionale alla sostanza o alla miscela può provocare effetti nocivi.

#### Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Inalazione La polvere può irritare le vie respiratorie.

Cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea.

Contatto con gli occhi Il contatto diretto con gli occhi può causare irritazione momentanea

Colofonia Irritazione/corrosione - Occhi, Nessuna irritazione agli occhi;

> **OECD 405** Risultato: negativo

Specie: Coniglio neozelandese bianco

Organo: Occhi Durata del test: 72 hr

In caso di ingestione può provocare malessere. Tuttavia, è improbabile che l'ingestione Ingestione

rappresenti una via primaria di esposizione professionale.

Le polveri possono irritare gli occhi, la pelle e il tratto respiratorio. Può provocare una reazione **Sintomi** 

allergica cutanea. Dermatiti. Sfogo.

# 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta Può provocare una reazione allergica cutanea.

Prodotto	Specie	Risultati del test
SYLVAROS™ NCY		
<u>Acuto</u>		
Dermico		
DL50	Ratto	2000 mg/kg, 24 Ore
Orale		
DL50	Ratto	2800 mg/kg
Componenti	Specie	Risultati del test
Colofonia (CAS 8050-09-7)		

**Acuto Dermico** 

DL50 Ratto > 2000 mg/kg, 24 Ore

> Ratto Sprague-Dawley > 2000 mg/kg, 24 hr At this dose no death

occurred.; OECD 402

**Orale** 

DL50 Ratto 1000 - 2000 mg/kg

2800 mg/kg OCSE 402

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

 Componenti
 Specie
 Risultati del test

 Ratto Sprague-Dawley
 5000 - 10000 mg/kg, 14 d l dati si riferiscono a un prodotto analogo. ;

 NOEL
 Ratto Sprague-Dawley
 1000 ppm, 2 wk

Corrosione cutanea/irritazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

cutanea

Corrosività

Colofonia Irritazione/corrosione - Pelle, Non irrita la pelle. ; OECD 404

Risultato: negativo

Specie: Coniglio neozelandese bianco

Durata del test: 72 hr

Gravi danni oculari/irritazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

oculare

Contatto con gli occhi

Colofonia Irritazione/corrosione - Occhi, Nessuna irritazione agli occhi;

OECD 405 Risultato: negativo

Specie: Coniglio neozelandese bianco

Organo: Occhi Durata del test: 72 hr

Sensibilizzazione respiratoria Non è u

Non è un sensibilizzante respiratorio.

Sensibilizzazione cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sensibilizzazione cutanea

Colofonia Buehler Test, Non è un sensibilizzatore per la pelle. ; OECD

406

Risultato: Negativo Specie: Porcellino d'india

Organo: Pelle

Saggio sui linfonodi locali - Minima concentrazione in grado di produrre una reazione, Non è un sensibilizzatore per la

pelle.; OECD 429 Risultato: Negativo Specie: Topo Organo: Pelle

Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità

Colofonia Aberrazione cromosomica in vitro, Non mutageno .; OECD

473;

Risultato: Negativo Specie: Umano

Studio in vitro della mutazione genica su cellule di

mammifero, Non mutageno .; OECD 476;

Risultato: Negativo Specie: Mammifero

Test di ames, Non mutageno .; OECD 471;

Risultato: Negativo

Specie: Salmonella typhimurium

Cancerogenicità Questo prodotto non è considerato cancerogeno da IARC, ACGIH, NTP o OSHA.

Ungheria. 26/2000 EüM Ordinanza sulla protezione e la prevenzione dei rischi relativi all'esposizione ai cancerogeni sul lavoro (e successive modifiche)

Non listato.

Tossicità per la riproduzione Non si prevede che questo prodotto abbia effetti sulla riproduzione o sullo sviluppo.

Tossicità specifica per organi

bersaglio (STOT) esposizione singola Non classificato.

Tossicità specifica per organi Non classificato. bersaglio (STOT) —

esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

Non è un pericolo per aspirazione.

Informazioni sulle miscele rispetto alle informazioni sulle

Nessuna informazione disponibile.

sostanze

<sup>\*</sup> Le valutazioni del prodotto possono essere basate su ulteriori dati dei componenti non indicati.

#### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino Il prodotto non contiene componenti identificati come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino ai sensi dell'articolo 57, lettera f) del Regolamento REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo

0.1%.

Altre informazioni Non conosciuto.

# SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente. Tuttavia ciò non esclude che

fuoriuscite di grandi quantità o frequenti possano avere un effetto nocivo o dannoso sull'ambiente.

Componenti		Specie	Risultati del test
Colofonia (CAS 8050-09-7)			
	CE50	scarico in fogna attivo	> 10000 mg/l, 3 hr OCSE 209;
Acquatico			
Alga	EL50	Alghe verdi (Selenastrum capricornutum)	> 1000 mg/l, 72 hr OCSE 201;
Crostacei	EL50	Pulce d'acqua (Daphnia magna)	911 mg/l, 48 hr OCSE 202;

<sup>\*</sup> Le valutazioni del prodotto possono essere basate su ulteriori dati dei componenti non indicati.

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto è biodegradabile.

Biodegradabilità

Percentuale di degradazione (biodegradazione aerobica)

Colofonia 64 % OCSE 301B

Risultato: Facilmente biodegradabile. Specie: scarico in fogna attivo Durata del test: 28 d

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (log Kow)

SYLVAROS™ NCY 1,9 - 7,7, a 30°C.; Data is for similar product.

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione

PBT e vPvB

Nessun dato disponibile. Questa miscela non contiene sostanze considerate vPvB/PBT secondo il regolamento (CE) n.

1907/2006, allegato XIII.

12.6. Proprietà di interferenza

con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene componenti identificati come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino ai sensi dell'articolo 57, lettera f) del Regolamento REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%.

12.7. Altri effetti avversi

Nessun effetto nocivo per l'ambiente (ad esempio, riduzione dello strato di ozono, potenziale creazione fotochimica di ozono, distruzione endocrina, potenziale riscaldamento globale) è previsto per questo componente.

# **SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento**

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. I contenitori o i rivestimenti di contenitori Rifiuti residui

vuoti potrebbero contenere residui di prodotto. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non

con le dovute precauzioni (consultare le: Istruzioni per lo smaltimento).

Poiché i contenitori vuoti possono conservare residui di prodotto, seguire le avvertenze riportate Imballaggi contaminati

sull'etichetta anche dopo avere svuotato il contenitore. I contenitori vuoti dovrebbero essere

trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.

Codice Europeo dei Rifiuti Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a discussione tra l'utilizzatore, il produttore e

la compagnia di smaltimento dei rifiuti.

Raccogliere, contenere o smaltire in contenitori sigillati in discariche autorizzate. Smaltire il Metodi di smaltimento/informazioni

prodotto/recipiente in ottemperanza alle norme locali/regionali/nazionali/internazionali.

Precauzioni particolari Smaltire secondo le norme applicabili.

# **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

#### **ADR**

14.1. Numero ONU Non regolamentata come merce pericolosa. 14.2. Nome di spedizione Non regolamentata come merce pericolosa.

dell'ONU

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto Classe Non assegnato.

Rischio sussidiario

Nr. pericolo (ADR) Non assegnato.

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY 8567 N. versione: 7,0 Data di revisione: 09-giugno-2023 Data di pubblicazione: 22-febbraio-2016

SDS FU

Codice delle restrizioni Non assegnato.

nei tunnel

14.4. Gruppo di imballaggio Non assegnato.

14.5. Pericoli per l'ambiente No

14.6. Precauzioni speciali Non assegnato.

per gli utilizzatori

RID

**14.1. Numero ONU**Non regolamentata come merce pericolosa. **14.2. Nome di spedizione**Non regolamentata come merce pericolosa.

dell'ONU

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Classe Non assegnato.

Rischio sussidiario

14.4. Gruppo di imballaggio Non assegnato.

14.5. Pericoli per l'ambiente No

14.6. Precauzioni speciali Non assegnato.

per gli utilizzatori

**ADN** 

14.1. Numero ONU Non regolamentata come merce pericolosa.14.2. Nome di spedizione Non regolamentata come merce pericolosa.

dell'ONU

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe Non assegnato.

Rischio sussidiario -

14.4. Gruppo di imballaggio Non assegnato.

14.5. Pericoli per l'ambiente No

14.6. Precauzioni speciali Non assegnato.

per gli utilizzatori

IATA

14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.

name

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.

Subsidiary risk

14.4. Packing group Not assigned.

14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions Not assigned.

for user

**IMDG** 

14.1. UN number14.2. UN proper shippingNot regulated as dangerous goods.

name

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.

Subsidiary risk

14.4. Packing group Not assigned.

14.5. Environmental hazards

Marine pollutant

EmS Not assigned. 14.6. Special precautions Not assigned.

for user

**14.7. Trasporto di rinfuse**Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC secondo l'allegato II di MARPOL

73/78 e il codice IBC

# SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

# 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 1005/2009, in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono, Allegato I e II, e successive modifiche

Non listato.

Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (rimaneggiato), modificato

Non listato.

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

olo: SVI VA BOSTM NOV

Regolamento (UE) n. 649/2012, in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 1, e successive modifiche

Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012, in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 2. e successive modifiche

Regolamento (UE) n. 649/2012, in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I. Parte 3, e successive modifiche

Regolamento (UE) n. 649/2012, in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato V, e successive modifiche

Non listato

Regolamento (CE) n. 166/2006 Allegato II Registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH, Articolo 59(10), Elenco di sostanze candidate così come attualmente pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

### Autorizzazioni

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XIV - Sostanze soggette ad autorizzazione, modificata Non listato.

#### Restrizioni d'uso

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso e successivi adeguamenti

Colofonia (CAS 8050-09-7)

Direttiva 2004/37/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, e successive modifiche

Non listato.

# Altri regolamenti UE

Direttiva 2012/18/UE, in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e successive modifiche

Non listato.

Altri regolamenti Il prodotto è classificato ed etichettato a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento

CLP) e successive modifiche. Questa scheda di dati di sicurezza è conforme ai requisiti del

Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche.

Regolamenti nazionali Per i lavori con sostanze chimiche attenersi alle normative nazionali. Ai minori di 18 anni non è

consentito lavorare con questo prodotto conformemente alla Direttiva UE 94/33/CE relativa alla

protezione dei giovani sul lavoro e successive modifiche.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per guesta sostanza è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.

Classe di rischio per l'ambiente acquatico WGK1

### **SEZIONE 16. Altre informazioni**

Elenco delle abbreviazioni Non conosciuto. Riferimenti Non conosciuto. Informazioni sul metodo di Non applicabile.

valutazione che consente di classificare le miscele

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Testi completi delle indicazioni che non appaiono

integralmente nelle sezioni da

2 a 15

Informazioni di revisione Prodotto e la Società Identificazione: Prodotto e la Società Identificazione

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento: 7,1. Precauzioni per la manipolazione sicura

SEZIONE 16. Altre informazioni: Clausole di esclusione della responsabilità

Seguire le istruzioni di formazione durante la manipolazione di guesto materiale. Informazioni formative

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

SDS FU

# Clausole di esclusione della responsabilità

KRATON CORPORATION esorta ogni cliente o destinatario della presente Scheda di sicurezza (SDS) a leggerne attentamente il contenuto e a consultare un esperto in materia, ove necessario o opportuno, per conoscere e comprendere i dati contenuti nella presente SDS e qualsiasi pericolo correlato al prodotto. Le informazioni contenute in questo documento, a partire dalla data del presente documento, si basano sulle conoscenze attuali, ottenute da fonti affidabili e rese secondo la nostra ragionevole capacità e in buona fede. Tali informazioni sono fornite senza alcuna garanzia di alcun tipo e non stabiliscono alcun obbligo o responsabilità da parte degli autori o del relativo datore di lavoro o delle affiliate. Le informazioni fornite hanno solo scopo orientativo e la loro completezza non è garantita. Le informazioni non rappresentano garanzia delle proprietà, caratteristiche, qualità o specifiche di un prodotto specifico.

Esse si riferiscono soltanto al prodotto specifico designato come viene spedito e potrebbero non essere valide per il prodotto se utilizzato in combinazione con altri materiali o prodotti, o in altri processi non espressamente specificati nel presente documento. Nulla di quanto riportato nel presente documento deve essere interpretato come raccomandazione o licenza l'uso di qualsiasi prodotto in conflitto con i diritti d'autore esistenti. L'utente ha la responsabilità esclusiva di stabilire se l'uso di un prodotto violi tali brevetti. I requisiti normativi sono soggetti a modifiche e possono cambiare in base alla località. È responsabilità del cliente assicurare che le sue attività siano conformi a tutte le leggi locali, federali e internazionali e ai permessi locali.

Noi, per noi stessi e per conto delle nostre affiliate, decliniamo espressamente ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti da eventuali attività relative in qualsiasi modo alle informazioni contenute in questo documento. A causa della proliferazione di fonti di informazione, non siamo e non possiamo essere ritenuti responsabili di SDS ottenute da un'altra fonte. Se avete ricevuto una SDS da un'altra fonte o se non siete sicuri che la SDS in vostro possesso sia aggiornata, vi preghiamo di contattarci per ottenere la versione più recente.

\*KRATON, the KRATON logo, the "Green Super Drop" logo, 1101, ABIETA, AQUATAC, BiaXam, BI-THIN, CENTURY, CENWAX, CirKular+, ELEXAR, ELLAMERA, E-LEXAR, HiMA, IMSS, IPD, NEXAR, PER-SUST, PriMul, RAD-THICK, REFLECTAID, REvolution, SYLFAT, SYLVABIND, SYLVABLEND, SYLVACLEAR, SYLVACOTE, SYLVADERM, SYLVAFUEL, SYLVAGEL, SYLVAGUM, SYLVALITE, SYLVAMIN, SYLVAPINE, SYLVAPRINT, SYLVARES, SYLVAROAD, SYLVAROS, SYLVASOLV, SYLVATAC, SYLVATAL, SYLVATRAXX, TER-SET, UNICLEAR, UNIDYME, UNIFLEX, UNI-REZ, UNI-TAC, and ZONATAC sono marchi commerciali o marchi registrati di Kraton Corporation, o delle sue consociate o affiliate in uno o più Paesi, ma non in tutti i Paesi.

©2016-2023 Kraton Corporation

# Appendice al prospetto di sicurezza esteso (eSDS)

# Indice

1. ES Produzione della sostanza (SU3, SU8, SU9, ERC1, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	16
2. ES Formulazione di preparati (SU3, ERC2, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	19
3. ES Distribuzione della sostanza (SU8, SU9, SU0, SU3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	22
4. ES Sostanze intermedie (SU8, SU9, SU0, SU3, ERC6a, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	25
5. ES Rivestimento. (SU0, SU3, ERC5, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	28
6. ES Uso di laboratorio (SU0, SU3, ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	31
7. ES Polimerizzazione (Sfuso e lotti) (SU10, SU0, SU3, ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	34
8. ES Preparazioni di polimeri e composti (SU10, SU0, SU3, ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	37
9. ES Produzione e lavorazione della gomma (SU10, SU0, SU3, ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	40
10. ES Combustibili (SU0, SU3, ERC7, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	43
11. ES Paper articles (SU6b, SU10, ERC5, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	46
12. ES Rivestimento. (SU0, SU22, SU21, PC1, PC4, PC8, PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34, ERC8c, ERC8f, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	49
13. ES Preparazioni di polimeri e composti (SU0, SU22, ERC8a, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	52
14. ES Combustibili (SU0, SU22, SU21, ERC9a, ERC9b, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	55
15. ES Uso di laboratorio (SU0, SU22, ERC8d, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)	58

# 1 - Lavoratore di scenari di esposizione

# 1. Produzione della sostanza

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali. SU8:

Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi) SU9:

Fabbricazione di prodotti di chimica fine

Nome dello scenario

cenario Produzione della sostanza

ambientale che contribuisce ed ERC corrispondente

ERC1: Produzione di sostanze chimiche

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e PROC corrispondenti Produzione della sostanza

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi

contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Produzione della sostanza

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

in una misceia Stato fisico

solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): 1,285 e5 tonnellate/anno 12900 tonnellate/anno

Quota del tonnellaggio

regionale usata localmente:

1

Giorni di emissioni (giorni/anno):

300

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

10

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

100

# Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale

Giorni di	Giorni di emissione		Fattori di emis	sione		
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note	
	300	0,000042	0,0001	0,000000089		

## Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

#### Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Aria Non conosciuto.

Terreno Non conosciuto.

Acqua Non conosciuto.

Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

**tipo** STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico 2000

Tecnica di trattamento dei

fanghi

Non usare i fanghi di depurazione come concime

### Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

#### Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento

Non conosciuto.

## Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni Operazioni di recupero

idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

viaenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Produzione della sostanza

# Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

#### Freguenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

## Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto

#### Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adequati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

#### Ambiente

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	4,14E-04 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	1,38E-05 mg/l	0,00851	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	1,37E-06 mg/l	0,00845	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,53E-03 mg/k peso a umido	0,993	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	1,52E-04 mg/k peso a umido	0,987	utilizzato modelloEUSES	
terreno	3,92E-04 mg/k peso a umido	0,987	utilizzato modelloEUSES	
STP	1,29E-04 mg/l	0,000000127	utilizzato modelloEUSES	

### Salute

Non conosciuto.

# 4. Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti stabiliti da ES

L'immediato utilizzatore a valle è tenuto a valutare se le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nell'ES si adattano al proprio uso. Qualora altre RMM / OC siano adottate, l'utilizzatore dovrebbe garantire che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. Questo può essere basato su una serie di determinanti (e algoritmo appropriato), che insieme garantiscono il controllo del rischio. Qualora sia ritenuto rilevante, che l'utilizzatore a valle possa utilizzare altri metodi, come lo scaling, egli deve controllare che agisca entro i limiti stabiliti dalle informazioni contenute nello scenario di esposizione.

# 2 - Lavoratore di scenari di esposizione

# 1. Formulazione di preparati

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali.

Nome dello scenario ambientale che contribuisce ed

Formulazione di preparati ERC2: Formulazione di preparati

**ERC** corrispondente

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e PROC corrispondenti

Formulazione di preparati

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/syuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Formulazione di preparati

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE Tonnellaggio di utilizzo per

54000 tonnellate/anno 5400 tonnellate/anno

regione (tonnellate/anno): Quota del tonnellaggio

1

regionale usata localmente:

Giorni di emissioni

220

(giorni/anno):

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

100

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale Fattori di emissione

Giorni di emissione			Fattori di emissione		
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note
	220	0,0001	0,0001	0,000000157	

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

## Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Aria Non conosciuto. Terreno Non conosciuto. Non conosciuto. Acqua Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico 2000

Tecnica di trattamento dei Non usare i fanghi di depurazione come concime

fanghi

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

#### Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento

Non conosciuto.

# Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Operazioni di recupero

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali viaenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Formulazione di preparati

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

#### Freguenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

# Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto

#### Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adequati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

#### Ambiente

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	4,14E-04 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	1,03E-05 mg/l	0,00646	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	1,03E-06 mg/l	0,00641	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,15E-03 mg/k peso a umido	0,754	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	1,14E-04 mg/k peso a umido	0,748	utilizzato modelloEUSES	
terreno	3,92E-04 mg/k peso a umido	0,987	utilizzato modelloEUSES	
STP	9,45E-05 mg/l	0,0000000945	utilizzato modelloEUSES	

### Salute

Non conosciuto.

# 4. Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti stabiliti da ES

L'immediato utilizzatore a valle è tenuto a valutare se le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nell'ES si adattano al proprio uso. Qualora altre RMM / OC siano adottate, l'utilizzatore dovrebbe garantire che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. Questo può essere basato su una serie di determinanti (e algoritmo appropriato), che insieme garantiscono il controllo del rischio. Qualora sia ritenuto rilevante, che l'utilizzatore a valle possa utilizzare altri metodi, come lo scaling, egli deve controllare che agisca entro i limiti stabiliti dalle informazioni contenute nello scenario di esposizione.

# 3 - Lavoratore di scenari di esposizione

#### 1. Distribuzione della sostanza

#### Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego

SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi). SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine. SU0: Altro: SU3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali.

Nome dello scenario ambientale che contribuisce ed **ERC** corrispondente

Distribuzione della sostanza

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

ERC5: Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una matrice

ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di

intermedi)

ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

ERC6c: Uso industriale di monometri per la produzione di termoplastiche

ERC6d: Uso industriale di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella produzione di resine, gomme, polimeri

FRC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e PROC corrispondenti

Distribuzione della sostanza

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Distribuzione della sostanza

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE Tonnellaggio di utilizzo per

regione (tonnellate/anno):

Quota del tonnellaggio regionale usata

localmente:

Giorni di emissioni

(giorni/anno):

19300 tonnellate/anno 1930 tonnellate/anno

0,002

300

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

# Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale

Giorni di emissione			Fattori di emis	Fattori di emissione		
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note	
	300	0,00001	0,00001	0,00001		

#### Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Non conosciuto. Aria Terreno Non conosciuto. Acqua Non conosciuto.

Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

#### Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

#### Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico 2000

Tecnica di trattamento dei

fanghi

sito

Non usare i fanghi di depurazione come concime

#### Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

#### Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Trattamento idoneo dei

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

rifiuti

Efficacia del trattamento Non conosciuto.

#### Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

#### Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Operazioni di recupero idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

vigenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Distribuzione della sostanza

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

#### Frequenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

# Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

# Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto.

# Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

#### Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto con il prodotto, anche tramite mani contaminate, usare un'adequata protezione per gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico, rimuovere immediatamente le quantità sversate e smaltire il rifiuto in modo sicuro. Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle mani dopo aver maneggiato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro e l'equipaggiamento di protezione per rimuovere agenti contaminanti. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

## 3. Stima dell'esposizione

#### **Ambianta**

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	3,11E-06 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	1,39E-06 mg/l	0,000869	utilizzato modelloEUSES	

acqua marina	1,31E-07 mg/l	0,000817	utilizzato modelloEUSES
sedimento d'acqua dolce	1,54E-04 mg/k peso a umido	0,101	utilizzato modelloEUSES
sedimento marino	1,45E-05 mg/k peso a umido	0,0953	utilizzato modelloEUSES
terreno	3,31E-06 mg/k peso a umido	0,00835	utilizzato modelloEUSES
STP	4,30E-06 mg/l	0,0000000043	utilizzato modelloEUSES

#### Salute

Non conosciuto.

# 4. Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti stabiliti da ES

L'immediato utilizzatore a valle è tenuto a valutare se le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nell'ES si adattano al proprio uso. Qualora altre RMM / OC siano adottate, l'utilizzatore dovrebbe garantire che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. Questo può essere basato su una serie di determinanti (e algoritmo appropriato), che insieme garantiscono il controllo del rischio. Qualora sia ritenuto rilevante, che l'utilizzatore a valle possa utilizzare altri metodi, come lo scaling, egli deve controllare che agisca entro i limiti stabiliti dalle informazioni contenute nello scenario di esposizione.

# 4 - Lavoratore di scenari di esposizione

#### 1. Sostanze intermedie

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego

SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi). SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine. SU0: Altro: SU3: Usi industriali: usi di sostanze in

quanto tali o in preparati presso siti industriali.

Nome dello scenario

Sostanze intermedie

ambientale che contribuisce ed

**ERC** corrispondente

ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di

intermedi)

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e **PROC** corrispondenti

Sostanze intermedie

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Sostanze intermedie

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE Tonnellaggio di utilizzo per

regione (tonnellate/anno): Quota del tonnellaggio

regionale usata localmente:

Giorni di emissioni

(giorni/anno):

83500 tonnellate/anno 8350 tonnellate/anno

300

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

1

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

100

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale Giorni di amissiona Fattori di emissione

Ciorni di ennissione			i attori di erinissioi		
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note
	300	0,00002	0,001	0,00000013	

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Non conosciuto. Aria Terreno Non conosciuto. Acqua Non conosciuto. Sedimento Non conosciuto

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito

Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico

Tecnica di trattamento dei

fanghi

Non usare i fanghi di depurazione come concime

#### Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

#### Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento

Non conosciuto.

#### Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Operazioni di recupero idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

vigenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Sostanze intermedie

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

#### Freguenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

#### Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

# Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto.

## Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

#### Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare

Non conosciuto.

emissioni, dispersione ed esposizione Condizioni e misure

relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adequati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

#### **Ambiente**

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	1,30E-04 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	1,30E-05 mg/l	0,00811	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	1,29E-06 mg/l	0,00806	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,44E-03 mg/k peso a umido	0,946	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	1,43E-04 mg/k peso a umido	0,94	utilizzato modelloEUSES	
terreno	1,24E-04 mg/k peso a umido	0,312	utilizzato modelloEUSES	
STP	1,21E-04 mg/l	0,000000121	utilizzato modelloEUSES	

#### Salute

Non conosciuto.

# 4. Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti stabiliti da ES

L'immediato utilizzatore a valle è tenuto a valutare se le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nell'ES si adattano al proprio uso. Qualora altre RMM / OC siano adottate, l'utilizzatore dovrebbe garantire che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. Questo può essere basato su una serie di determinanti (e algoritmo appropriato), che insieme garantiscono il controllo del rischio. Qualora sia ritenuto rilevante, che l'utilizzatore a valle possa utilizzare altri metodi, come lo scaling, egli deve controllare che agisca entro i limiti stabiliti dalle informazioni contenute nello scenario di esposizione.

# 5 - Lavoratore di scenari di esposizione

#### 1. Rivestimento.

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU0: Altro: SU3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali.

Nome dello scenario Rivestimento.

ambientale che contribuisce ed

**ERC** corrispondente

matrice

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e PROC corrispondenti

Rivestimento.

6000 tonnellate/anno

600 tonnellate/anno

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

ERC5: Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Rivestimento.

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE

Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno): Quota del tonnellaggio

regionale usata localmente:

Giorni di emissioni

(giorni/anno):

220

1

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

100

# Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale

Giorni di emissione			Fattori di emiss	Fattori di emissione		
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note	
	220	0,0009	0	0		

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

# Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Aria Non conosciuto. Terreno Non conosciuto. Non conosciuto. Acqua Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico 2000

Tecnica di trattamento dei Non usare i fanghi di depurazione come concime

fanghi

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

#### Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento

Non conosciuto.

#### Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni Operazioni di recupero

idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

viaenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Rivestimento.

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

# Frequenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

# Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

# Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto.

### Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

## Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adeguati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano, sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle, esequire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

### **Ambiente**

Salute

Non conosciuto.

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	4,14E-04 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	9,63E-07 mg/l	0,000602	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	8,81E-08 mg/l	0,00055	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,07E-04 mg/k peso a umido	0,0703	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	9,77E-06 mg/k peso a umido	0,0642	utilizzato modelloEUSES	
terreno	3,92E-04 mg/k peso a umido	0,987	utilizzato modelloEUSES	
STP	0 mg/l	0	utilizzato modelloEUSES	

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

# 4. Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti stabiliti da ES

L'immediato utilizzatore a valle è tenuto a valutare se le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nell'ES si adattano al proprio uso. Qualora altre RMM / OC siano adottate, l'utilizzatore dovrebbe garantire che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. Questo può essere basato su una serie di determinanti (e algoritmo appropriato), che insieme garantiscono il controllo del rischio. Qualora sia ritenuto rilevante, che l'utilizzatore a valle possa utilizzare altri metodi, come lo scaling, egli deve controllare che agisca entro i limiti stabiliti dalle informazioni contenute nello scenario di esposizione.

# 6 - Lavoratore di scenari di esposizione

#### 1. Uso di laboratorio

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU0: Altro: SU3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali.

Nome dello scenario Uso di laboratorio

ambientale che contribuisce ed

**ERC** corrispondente

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e PROC corrispondenti

Uso di laboratorio

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/syuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Uso di laboratorio

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno):

0.0103 tonnellate/anno 0,00103 tonnellate/anno

Quota del tonnellaggio

regionale usata

0,1

localmente: Giorni di emissioni

20

(giorni/anno):

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

100

# Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale

Giorni di emissione		Fattori di emission			
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note
	20	0,025	0,0001	0,02	

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

#### Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi. le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Non conosciuto. Δria Terreno Non conosciuto. Acqua Non conosciuto. Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito

Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

# Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

# Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico

Tecnica di trattamento dei

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

Non usare i fanghi di depurazione come concime

fanghi

#### Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

# Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento Non conosciuto.

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

#### Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Operazioni di recupero idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

vigenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Uso di laboratorio

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

## Frequenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

# Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

# Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto.

# Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

## Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti adeguati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

#### **Ambiente**

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	3,08E-06 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	1,30E-06 mg/l	0,000815	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	5,98E-07 mg/l	0,00374	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,45E-04 mg/k peso a umido	0,0951	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	6,64E-05 mg/k peso a umido	0,436	utilizzato modelloEUSES	
terreno	6,05E-05 mg/k peso a umido	0,191	utilizzato modelloEUSES	
STP	3,44E-06 mg/l	0,0000000344	utilizzato modelloEUSES	

#### Salute

Non conosciuto.

# 4. Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti stabiliti da ES

L'immediato utilizzatore a valle è tenuto a valutare se le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nell'ES si adattano al proprio uso. Qualora altre RMM / OC siano adottate, l'utilizzatore dovrebbe garantire che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. Questo può essere basato su una serie di determinanti (e algoritmo appropriato), che insieme garantiscono il controllo del rischio. Qualora sia ritenuto rilevante, che l'utilizzatore a valle possa utilizzare altri metodi, come lo scaling, egli deve controllare che agisca entro i limiti stabiliti dalle informazioni contenute nello scenario di esposizione.

# 7 - Lavoratore di scenari di esposizione

# 1. Polimerizzazione (Sfuso e lotti)

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio. SU0: Altro: SU3: Usi

industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali.

Nome dello scenario

Polimerizzazione (Sfuso e lotti)

ambientale che contribuisce ed

**ERC** corrispondente

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e PROC corrispondenti

Polimerizzazione (Sfuso e lotti)

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi

contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Polimerizzazione (Sfuso e lotti)

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

in una miscela Stato fisico

solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE Tonnellaggio di utilizzo per 120 tonnellate/anno 12 tonnellate/anno

regione (tonnellate/anno): Quota del tonnellaggio

regionale usata localmente:

Giorni di emissioni

300

(giorni/anno):

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

Fattore di diluizione acqua marina locale:

100

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale Fattani di amala alama Ciarni di amissiana

Giorni di ennissione		ration di eilis	ration di emissione			
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note	
	300	0,002	0,0001	0,000095		

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

# Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Aria Non conosciuto. Non conosciuto. Terreno Acqua Non conosciuto. Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

sito

#### Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

# Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico

Tecnica di trattamento dei Non usare i fanghi di depurazione come concime

fanghi

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

#### Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento Non conosciuto.

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

# Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Operazioni di recupero

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

idonee

vigenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Polimerizzazione (Sfuso e lotti)

### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

#### Frequenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

## Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto

#### Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti adeguati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

#### Ambiente

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	2,14E-05 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	1,36E-05 mg/l	0,00852	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	1,35E-06 mg/l	0,00846	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,51E-03 mg/k peso a umido	0,994	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	1,50E-04 mg/k peso a umido	0,988	utilizzato modelloEUSES	
terreno	2,08E-05 mg/k peso a umido	0,0523	utilizzato modelloEUSES	
STP	1,28E-04 mg/l	0,000000128	utilizzato modelloEUSES	

### Salute

Non conosciuto.

# 4. Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti stabiliti da ES

L'immediato utilizzatore a valle è tenuto a valutare se le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nell'ES si adattano al proprio uso. Qualora altre RMM / OC siano adottate, l'utilizzatore dovrebbe garantire che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. Questo può essere basato su una serie di determinanti (e algoritmo appropriato), che insieme garantiscono il controllo del rischio. Qualora sia ritenuto rilevante, che l'utilizzatore a valle possa utilizzare altri metodi, come lo scaling, egli deve controllare che agisca entro i limiti stabiliti dalle informazioni contenute nello scenario di esposizione.

# 1. Preparazioni di polimeri e composti

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio. SU0: Altro: SU3: Usi

industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali.

Nome dello scenario

ambientale che contribuisce ed

**ERC** corrispondente

PROC corrispondenti

Preparazioni di polimeri e composti

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e

Preparazioni di polimeri e composti

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Preparazioni di polimeri e composti

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE

Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno):

Quota del tonnellaggio regionale usata

localmente:

Giorni di emissioni

300 (giorni/anno):

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale Giorni di emissione Fattori di emissione

100

120 tonnellate/anno

12 tonnellate/anno

Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note
	300	0,02	0,00001	0	

## Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Aria Non conosciuto. Non conosciuto. Terreno Acqua Non conosciuto. Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

sito

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico

Tecnica di trattamento dei

Non usare i fanghi di depurazione come concime

fanghi

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento

Non conosciuto.

#### Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Operazioni di recupero

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali viaenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Preparazioni di polimeri e composti

# Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

#### Freguenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

## Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto

#### Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adequati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

## **Ambiente**

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	1,86E-04 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	9,63E-07 mg/l	0,000602	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	8,81E-08 mg/l	0,00055	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,07E-04 mg/k peso a umido	0,0703	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	9,77E-06 mg/k peso a umido	0,0642	utilizzato modelloEUSES	
terreno	1,77E-04 mg/k peso a umido	0,445	utilizzato modelloEUSES	
STP	0 mg/l	0	utilizzato modelloEUSES	

# Salute

Non conosciuto.

# 1. Produzione e lavorazione della gomma

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio. SU0: Altro: SU3: Usi

industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali.

Nome dello scenario

ambientale che contribuisce ed

**ERC** corrispondente

Produzione e lavorazione della gomma

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

ed ERC4:

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e

lavoratori che contribuiscono PROC corrispondenti Produzione e lavorazione della gomma

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi

contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Produzione e lavorazione della gomma

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE

Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno):

Quota del tonnellaggio

regionale usata localmente:

Giorni di emissioni

(giorni/anno):

400 tonnellate/anno 40 tonnellate/anno

1

300

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

10

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

100

Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale

Giorni di emissione		Fattori di emissione				
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note	
	300	0,01	0,0001	0,000028		

## Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Aria Non conosciuto.

Terreno Non conosciuto.

Acqua Non conosciuto.

Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal

Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

sito

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico 2000

Tecnica di trattamento dei

Non usare i fanghi di depurazione come concime

fanghi

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento

Non conosciuto.

#### Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Operazioni di recupero

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali viaenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Produzione e lavorazione della gomma

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

#### Freguenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

## Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto

#### Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adequati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

#### Ambiente

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	3,07E-04 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	1,33E-05 mg/l	0,00834	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	1,33E-06 mg/l	0,00829	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,48E-03 mg/k peso a umido	0,973	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	1,47E-04 mg/k peso a umido	0,967	utilizzato modelloEUSES	
terreno	2,91E-04 mg/k peso a umido	0,733	utilizzato modelloEUSES	
STP	1,25E-04 mg/l	0,000000125	utilizzato modelloEUSES	

#### Salute

Non conosciuto.

#### 1. Combustibili

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU0: Altro: SU3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali.

Nome dello scenario

Combustibili

ambientale che contribuisce ed

ERC7: Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

**ERC** corrispondente

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e PROC corrispondenti

Combustibili

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Combustibili

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

in una miscela Stato fisico

solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE Tonnellaggio di utilizzo per

1 tonnellate/anno 0.1 tonnellate/anno

regione (tonnellate/anno): Quota del tonnellaggio regionale usata

localmente:

Giorni di emissioni 300

(giorni/anno):

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale Giorni di emissione Fattori di emissione

0.0			i accorr ar ormo	· attori ai omicolono		
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note	
	300	0,00025	0	0.00001		

## Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

## Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Aria Non conosciuto. Non conosciuto. Terreno Non conosciuto. Acqua Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal Non spargere fango industriale nei terreni naturali, evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

sito

#### Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

#### Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

8567 N. versione: 7,0 Data di revisione: 09-giugno-2023 Data di pubblicazione: 22-febbraio-2016

Tasso di scarico

Tecnica di trattamento dei

Non usare i fanghi di depurazione come concime

fanghi

#### Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

# Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Trattamento idoneo dei rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

Efficacia del trattamento Non conosciuto.

#### Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

#### Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Operazioni di recupero idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

vigenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Combustibili

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

sostanza in una miscela

Forma fisica del prodotto solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

#### Frequenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

## Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

## Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto.

## Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti adeguati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

## 3. Stima dell'esposizione

#### **Ambiente**

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	3,09E-06 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	9,75E-07 mg/l	0,000609	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	1,05E-07 mg/l	0,000654	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,08E-04 mg/k peso a umido	0,0711	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	1,16E-05 mg/k peso a umido	0,0763	utilizzato modelloEUSES	
terreno	5,16E-06 mg/k peso a umido	0,0142	utilizzato modelloEUSES	
STP	1,12E-07 mg/l	0,00000000112	utilizzato modelloEUSES	

#### Salute

Non conosciuto.

# 1. Paper articles

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU6b: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di carta, SU10:

Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio

Nome dello scenario

Paper articles

ambientale che contribuisce ed

**ERC** corrispondente

ERC5: Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una

matrice

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e PROC corrispondenti

Paper articles

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi

contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Paper articles

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

in una miscela Stato fisico

solido

1 tonnellate/anno

0.1 tonnellate/anno

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE

Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno):

Quota del tonnellaggio regionale usata localmente:

Giorni di emissioni 220

(giorni/anno): Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

100

Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale

Giorni di emissione		Fattori di emiss	sione			
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note	
	220	0,009	0	0		

#### Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Non conosciuto. Aria Non conosciuto. Terreno Acqua Non conosciuto. Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito

Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico 2000

Tecnica di trattamento dei

Non usare i fanghi di depurazione come concime

fanghi

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

Trattamento idoneo dei

rifiuti

idonee

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento

Non conosciuto.

# Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Operazioni di recupero

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

viaenti.

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Paper articles

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

sostanza in una miscela Forma fisica del prodotto

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

## Frequenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

# Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

## Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto.

#### Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

## Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adeguati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano, sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle, esequire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

#### **Ambiente**

•	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
9,63E-07 mg/l	0.000000		
	0,000602	utilizzato modelloEUSES	
8,81E-08 mg/l	0,000515	utilizzato modelloEUSES	
1,07E-04 mg/k peso a umido	0,0702	utilizzato modelloEUSES	
9,78E-06 mg/k peso a umido	0,0642	utilizzato modelloEUSES	
3,93E-06 mg/k peso a umido	0,0099	utilizzato modelloEUSES	
0 mg/l	0	utilizzato modelloEUSES	
1 9 9	,07E-04 mg/k peso a umido 0,78E-06 mg/k peso a umido 0,93E-06 mg/k peso a umido	0,07E-04 mg/k 0,0702 0,78E-06 mg/k 0,0642 0,93E-06 mg/k 0,0099 0,93E-06 mg/k 0,0099 0,0099	,07E-04 mg/k 0,0702 utilizzato modelloEUSES eleso a umido 0,78E-06 mg/k 0,0642 utilizzato modelloEUSES eleso a umido 0,93E-06 mg/k 0,0099 utilizzato modelloEUSES eleso a umido

# Salute

Non conosciuto.

## 1. Rivestimento.

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU0: Altro: SU22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione,

intrattenimento, servizi, artigianato). SU21: Usi di consumo

Categorie di prodotti [PC]: PC1: Adesivi, sigillanti. PC4: Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento. PC8: Prodotti

biocidi. PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori. PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare. PC9c: Colori a dito. PC15: Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche. PC18: Inchiostri e toner. PC23: Prodotti per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione e la cura delle pelli. PC24: Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio. PC31: Lucidanti e miscele di cera. PC34: Tinture tessili, prodotti per la finitura e l'impregnazione di

materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici

Nome dello scenario ambientale che contribuisce ed

ERC corrispondente

Rivestimento.

ERC8c: Ampio uso dispersivo interno che ha come risultato l'inclusione in una matrice o

l'applicazione a una matrice

ERC8f: Ampio uso dispersivo esterno che ha come risultato l'inclusione in una matrice o

l'applicazione a una matrice

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e PROC corrispondenti Rivestimento.

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Rivestimento.

# Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE

Tonnellaggio di utilizzo per

regione (tonnellate/anno):

Quota del tonnellaggio

regionale usata

localmente:

Giorni di emissioni

(giorni/anno):

4000 tonnellate/anno 400 tonnellate/anno

+00 torincilate/arino

0,002

365

100

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

10

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale

Giorni di emissione		Fattori di emiss	Fattori di emissione		
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note
	365	0	0	0.00011	

#### Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Aria Non conosciuto.
Terreno Non conosciuto.
Acqua Non conosciuto.
Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal

Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

sito

#### Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico

Tecnica di trattamento dei

fanghi

Non usare i fanghi di depurazione come concime

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Trattamento idoneo dei rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento Non conosciuto.

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Operazioni di recupero

idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

vigenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Rivestimento.

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto solido

Pressione di vapore Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

Freguenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto.

Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adeguati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

#### 3. Stima dell'esposizione

# **Ambiente**

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	3,09E-06 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	1,76E-06 mg/l	0,0011	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	1,28E-06 mg/l	0,00802	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,96E-04 mg/k peso a umido	0,129	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	1,42E-04 mg/k peso a umido	0,936	utilizzato modelloEUSES	

Nome del materiale: SYLVAROS™ NCY

terreno 1,37E-04 mg/k 0,436 utilizzato modelloEUSES

peso a umido

STP 8,06E-06 mg/l 0,00000000806 utilizzato modelloEUSES

#### Salute

Non conosciuto.

# 4. Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti stabiliti da ES

L'immediato utilizzatore a valle è tenuto a valutare se le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nell'ES si adattano al proprio uso. Qualora altre RMM / OC siano adottate, l'utilizzatore dovrebbe garantire che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. Questo può essere basato su una serie di determinanti (e algoritmo appropriato), che insieme garantiscono il controllo del rischio. Qualora sia ritenuto rilevante, che l'utilizzatore a valle possa utilizzare altri metodi, come lo scaling, egli deve controllare che agisca entro i limiti stabiliti dalle informazioni contenute nello scenario di esposizione.

# 1. Preparazioni di polimeri e composti

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU0: Altro: SU22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione,

intrattenimento, servizi, artigianato)

Nome dello scenario

Preparazioni di polimeri e composti

ambientale che contribuisce ed

**ERC** corrispondente

PROC corrispondenti

ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e

Preparazioni di polimeri e composti

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata, PROC3; Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/syuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate, PROC8b; Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi

contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Preparazioni di polimeri e composti

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico

solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE Tonnellaggio di utilizzo per

regione (tonnellate/anno):

Quota del tonnellaggio

regionale usata localmente:

Giorni di emissioni

(giorni/anno):

120 tonnellate/anno 12 tonnellate/anno

0.0005

365

100

Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

Giorni di emissione		Fattori di emiss	Fattori di emissione			
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note	
	365	0.98	0.01	0.01		

#### Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Non conosciuto. Aria Terreno Non conosciuto. Non conosciuto. Acqua Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal sito

Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico 2000

Tecnica di trattamento dei

fanghi

Non usare i fanghi di depurazione come concime

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento

Non conosciuto.

# Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Operazioni di recupero

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

idonee viaenti.

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Preparazioni di polimeri e composti

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

#### Freguenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

# Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto

#### Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adequati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

## **Ambiente**

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	7,57E-06 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	1,51E-06 mg/l	0,000944	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	9,07E-07 mg/l	0,00567	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,68E-04 mg/k peso a umido	0,11	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	1,01E-04 mg/k peso a umido	0,661	utilizzato modelloEUSES	
terreno	9,93E-05 mg/k peso a umido	0,312	utilizzato modelloEUSES	
STP	5,52E-06 mg/l	0,00000000552	utilizzato modelloEUSES	

# Salute

Non conosciuto.

L'immediato utilizzatore a valle è tenuto a valutare se le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nell'ES si adattano al proprio uso. Qualora altre RMM / OC siano adottate, l'utilizzatore dovrebbe garantire che i rischi siano gestiti almeno a livelli equivalenti. Questo può essere basato su una serie di determinanti (e algoritmo appropriato), che insieme garantiscono il controllo del rischio. Qualora sia ritenuto rilevante, che l'utilizzatore a valle possa utilizzare altri metodi, come lo scaling, egli deve controllare che agisca entro i limiti stabiliti dalle informazioni contenute nello scenario di esposizione.

## 1. Combustibili

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU0: Altro: SU22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione,

intrattenimento, servizi, artigianato). SU21: Usi di consumo

Nome dello scenario

Combustibili

ambientale che contribuisce ed

ERC9a: Ampio uso dispersivo interno di sostanze in sistemi chiusi

**ERC** corrispondente

ERC9b: Ampio uso dispersivo esterno di sostanze in sistemi chiusi

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e PROC corrispondenti

Combustibili

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile, PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata, PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Combustibili

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE

1 tonnellate/anno

Tonnellaggio di utilizzo per regione (tonnellate/anno):

0,1 tonnellate/anno

Quota del tonnellaggio

regionale usata

0.0005

localmente:

Giorni di emissioni

(giorni/anno):

365

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

100

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

## Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale

Giorni di emissione			Fattori di emissione			
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note	
	365	0,0001	0,00001	0,00001		

## Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio

Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Aria Non conosciuto. Terreno Non conosciuto. Non conosciuto. Acqua Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico 2000

Tecnica di trattamento dei

fanghi

Non usare i fanghi di depurazione come concime

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento

Non conosciuto.

# Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Operazioni di recupero

idonee

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

viaenti.

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Combustibili

#### Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

sostanza in una miscela

Forma fisica del prodotto

Pressione di vapore Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

## Frequenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

# Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

## Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto.

#### Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

## Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adeguati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano, sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle, esequire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

#### **Ambiente**

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	3,08E-06 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	9,63E-07 mg/l	0,000602	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	8,81E-08 mg/l	0,00055	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,07E-04 mg/k peso a umido	0,0703	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	9,77E-06 mg/k peso a umido	0,0642	utilizzato modelloEUSES	
terreno	3,28E-06 mg/k peso a umido	0,00827	utilizzato modelloEUSES	
STP	4,60E-11 mg/l	0,00000000000004	utilizzato modelloEUSES	

# Salute

Non conosciuto.

## 1. Uso di laboratorio

Elenco di descrittori di utilizzo

Settori di impiego SU0; Altro: SU22; Usi professionali; settore pubblico (amministrazione, istruzione,

intrattenimento, servizi, artigianato)

Nome dello scenario

Uso di laboratorio

ambientale che contribuisce ed

ERC corrispondente

ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

Elenco di nomi di scenari per

Elenco di nomi di scenari per lavoratori che contribuiscono e

PROC corrispondenti

PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile. PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata. PROC3: Uso in processo discontinuo chiuso (sintesi o formulazione). PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) daa recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi

contenitori, in strutture dedicate. PROC15: Utilizzo come reagente per laboratorio

# 2.1.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione ambientale Uso di laboratorio

# Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza

in una miscela

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Stato fisico solido

Quantità impiegate

Quantità annua nell'UE

Tonnellaggio di utilizzo per

1 tonnellate/anno 0,1 tonnellate/anno

regione (tonnellate/anno):

Quota del tonnellaggio

regionale usata

localmente: Giorni di emissioni

(giorni/anno):

365

0.0005

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi

Fattore di diluizione acqua

dolce locale:

10

Fattore di diluizione acqua

marina locale:

Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione ambientale

Giorni di emissione		rattori di emiss	sione			
Tipo	(giorni/anno)	Aria	Terreno	Acqua	Note	
	365	0,5	0	0,5		

#### Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure a livello del processo (sorgente) per prevenire il rilascio Nella sede deve esistere un piano contro le fuoriuscite per garantire che siano disponibili le misure di sicurezza adatte a ridurre al minimo l'impatto di rilasci sporadici.

Condizioni tecniche sul sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e il rilascio nel suolo

Aria Non conosciuto.
Terreno Non conosciuto.
Acqua Non conosciuto.
Sedimento Non conosciuto.

Misure organizzative per prevenire/limitare il rilascio dal

Non spargere fango industriale nei terreni naturali. evitare la penetrazione della sostanza non

diluita nell'acqua di scarico locale o recuperarla in loco.

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue

Dimensioni del sistema municipale per le acque reflue/impianto di trattamento (m3/giorno)

tipo STP comunale. Impianto di depurazione domestico.

Tasso di scarico 2000

Tecnica di trattamento dei

Non usare i fanghi di depurazione come concime

fanghi

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento

Trattamento idoneo dei

rifiuti

smaltire i rifiuti del prodotto e i contenitori usati secondo la disposizione locale.

Efficacia del trattamento

Non conosciuto.

#### Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Operazioni di recupero

ricezione e reimpiego esterni del rifiuto in considerazione delle prescrizioni locali e/o nazionali

idonee

viaenti.

Frazione di quantità utilizzata trasferita al trattamento dei rifiuti esterni

# 2.2.1. Scenario di esposizione che contribuisce e controlla l'esposizione dei lavoratori Uso di laboratorio

Caratteristiche dei prodotti

Concentrazione della sostanza in una miscela Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100 (se non altrimenti indicato).

Forma fisica del prodotto

solido

Pressione di vapore

Non conosciuto.

Quantità impiegate

Non conosciuto.

#### Freguenza e durata di utilizzo

Non conosciuto.

## Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

#### Altre condizioni operative date che influiscono sull'esposizione dei lavoratori

Non conosciuto

#### Altre condizioni operative pertinenti

Non conosciuto.

# Misure di gestione del rischio (RMM)

Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore

Si presuppone l'adozione di standard adequati per l'igiene del lavoro. Concepire il prodotto in modo da prevenire spruzzi e fuoriuscite. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. pulire quotidianamente le apparecchiature e l'area di lavoro. Sorvegliare la messa in atto delle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle condizioni di servizio prescritte.

Misure organizzative per impedire/limitare emissioni, dispersione ed esposizione

Non conosciuto.

Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alle valutazioni sanitarie

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare quanti adequati (testati secondo EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza.. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. sciaquare via immediatamente ogni contaminazione della pelle. eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e si possa riferire di eventuali problemi cutanei. ulteriori misure di protezione della pelle come indumenti impemeabili e protezione del viso possono rendersi necessari durate le attività con grande dispersione che portano a un probabile rilascio consistente di aerosol (per es.

# 3. Stima dell'esposizione

#### Ambiente

Sezione	PEC	RCR (PEC/PNEC)	Metodo	Note
Aria.	3,10E-06 mg/m³	L'uso è considerato sicuro.	utilizzato modelloEUSES	
acqua dolce	1,19E-06 mg/l	0,000744	utilizzato modelloEUSES	
acqua marina	4,29E-07 mg/l	0,00268	utilizzato modelloEUSES	
sedimento d'acqua dolce	1,32E-04 mg/k peso a umido	0,0868	utilizzato modelloEUSES	
sedimento marino	4,76E-05 mg/k peso a umido	0,313	utilizzato modelloEUSES	
terreno	4,15E-05 mg/k peso a umido	0,13	utilizzato modelloEUSES	
STP	2,30E-06 mg/l	0,0000000023	utilizzato modelloEUSES	

#### Salute

Non conosciuto.